Минимальные требования к ВЫРУБНЫМ ШТАМПАМ:

- Расстояния между ножами не менее 3-х мм
- Угол состыковки не менее 25°
- Минимальный радиус угла 1,2
- Минимальный диаметр отверстий 2мм
- Минимальный размер прямоугольника 4х8мм 
- Минимальный размер квадрата 5х5мм 
- Минимальный размер скобы 5х5мм 